



プリントメイト

システムからの情報が印字できないときの対処方法

システムからの情報が印字できなかった場合、LabWriter ソフトウェアの下記の点を確認してください。

1. Auto Add と Cache と Auto Print の 3 点がチェックされているか確認してください。

Hermo Scientific LabWriter V4.6	-				×
Add Auto Add Cache	A79530191	- 🥺 🔇	se		
A79530191 Inputs	s	elect All Remove	ToSession		
Code	5	Gession:0 Print:0 Pri	nted:20 Deleted:0		
	F	PrintMate Print			
Items		TimeStamp	✓ Template	Label	Hopper
Hopper Hopper 1	•				
Outlet Outlet1	•				
Quantity 1	•				
General printmatestandardtem	plate				
		•			4
					进 PrintMate

Auto Print にチェックがなかった場合は、Session にデータが入っています。 Session に入っているデータを全て印字する場合は、Select All を押した後、To Session を押し てください。

選んで印字する場合は、印字したいものを選び、To Sessionを押してください。 3点にチェックが入っている場合は、次の確認をしてください。

2. Setup を押し、Enter Password に「admin」をいれ、Enter を押してください。

Thermo Scientific	LabWriter V4.6			
Add Auto Add Cad	he Print Auto Print	A79530191	- 🥺 😣 Setup Close	
A79530191				
Inputs			Select All Remove Tosession	
Code			Printed:20 Deleted:0	
			TimeStamp Template Label	Hopper
Items			This and Tempson Case	(hepper
Hopper	Hopper 1	•		
Outlet	Outlet1	nter Password		
	1	1		
Quantity	_	ł		
General	printmatestandardte			
		1	· · ·	•
				📌 PrintMate



- 3. Devices の PrintMate の中の MK2Printer を指定してください。
- RunStatus を False になっている場合は、プルダウンし True を選択してください。 RunStatus は、LabWriter を LIS などの外部データソースと同時に使用する/しないを指定する 項目です。True(する)に設定すると外部データソースが使用されます。

🖑 Configure Devic	es					
Add Remove Search Transit Save and LogOff						
General Devices	Templates Items Parsers					
₽ 2↓ 🖻						
E Hoppers		🚊 PrintMate				
E Hoppers	Device Honners	PrintMate				
Inputs and Output	rts					
⊞ ComPorts	ComPorts.					
	Cache Directorys.					
🗆 Misc						
CollectionSystem	False					
MaxQuantity	10					
RunStatus	True					
Name	True					
E Outlets	False					
	Device Outlets					
RunStatus						

- 5. Save and LogOffを押してください。
- 6. システムから情報を入力し、試し印字をしてください。

202404